

鉄筋コンクリート造調査

Reinforced Concrete Building Investigation

劣化調査

目視による観察や簡単な機器を使用してコンクリート表面の劣化状況を調査します。

- ・外観目視調査
- ・超音波法によるひび割れ深さ測定
- ・レベル測定(不同沈下)

参考写真



コンクリート強度等の調査

コア採取法や反発硬度法(リバウンドハンマー)により圧縮強度・中性化深さ等を調査します。

- ・圧縮強度測定
- ・単位容積質量測定
- ・塩化物イオン量測定
- ・簡易圧縮強度測定
- ・中性化深さ測定

参考写真




配筋調査


電磁波レーダー法、電磁誘導法により、配筋の位置などを調査します。

参考写真


- ・電磁波レーダー法：約30cm程度のかぶり厚さまで対応可能



- ・電磁誘導法：約10cm程度のかぶり厚さまで対応可能（鉄筋径の推定も可能）



- ・レントゲン撮影（X線撮影）：約30cm程度の厚さまで対応可能



図面照合調査

柱、梁、開口部等の寸法を調査します。

参考写真



部材寸法
(RC壁)



部材寸法
(梁)



開口部寸法

耐震診断の計算は、お客様のご要望により1次から3次までの計算を行います。
また、耐震補強設計までお手伝いいたします。

鉄骨造調査

Steel Building Investigation

部材調査

鉄骨の部材寸法・接合部の状況・腐食度などを調査します。

- ・目視調査
 - ・部材寸法調査
 - ・図面照合調査
 - ・接合部超音波探傷試験
 - ・鉄骨接合部調査
- ※ローリングタワーの設置等、調査に伴う付帯工事も実施可能です。

参考写真



柱脚部のはつり出しからモルタル補修まで実施いたします。



柱の傾斜量及びレベル測定

柱の傾斜量及び不同沈下の有無を測定します。

参考写真



耐震診断の計算は「耐震改修促進法」に基づき計算を行います。(次数は1種類です)
 また、耐震補強設計までお手伝いいたします。

外壁調査

Exterior Wall Investigation

目視・打音調査

目視観察により外壁表面やシーリングの劣化状況を、打音により浮き等を調査します。

- ・目視調査
- ・打音調査


参考写真



赤外線調査

参考写真

赤外線撮影により外壁表層の浮き・滯水等を調査します。
 (下写真囲い部が高温部(浮き)です)



引張り試験

タイル等外壁材の接着力やシーリングの劣化状況を調査します。

- ・接着力試験
- ・ダンベル試験

参考写真



設備配管調査

Piping Investigation

サンプリング(抜管)調査

切り出した配管を半割り後にサンドブラスト及び酸洗によりスケール等を除去し、ポイントマイクロメータ等により残肉厚を測定することで、配管の腐食状況の確認や推定余寿命を算出します。

測定状況




配管の汚れ及び腐食状況




レントゲン撮影による調査

放射線が物質を透過する性質を利用した調査方法であり、設備配管内部の腐食やスケール状況を非破壊で確認できます。

装置設置及び操作・撮影状況



参考フィルム



超音波肉厚測定による調査

超音波を利用した調査方法であり、設備配管の残肉厚を非破壊で確認できます。

参考写真



CCD ビデオスコープによる管内調査

CCD により排水管等の管内の錆瘤や腐食状況を非破壊で確認できます。

参考写真



モルタルのひび割れ評価

Crack Depth Evaluation of Mortar


超音波法によるモルタルのひび割れ評価

既存コンクリート構造物のコンクリート表面に施工されたモルタル仕上げ部に発生したひび割れが、モルタル仕上げ内で止まっているか軸体コンクリートまで達しているかを、超音波法で評価します。

表面から入射された超音波は、コンクリート中の大きな骨材で散乱反射し多重反射信号として受信されます。

本手法は、この散乱波に着目して、コンクリート内部の散乱波の減少程度を、ひび割れ周辺の健全な部分とひび割れ部分で比較することで、ひび割れの深さを評価しています。

モルタル厚さの適用範囲は10mm～40mmで、幅0.1mm以上のひび割れを評価対象としていますが、凹凸の少ない塗装面やタイル仕上げ面においても適用が可能です。



装置構成

上記原理を用いたひび割れ深さの評価には、専用の装置を使用します。



左：ひび割れ深さ評価装置(ひび割れチェック)
 右：探触子
 (平成25・26年度 国交省住宅局補助事業にて開発)


測定手順



ひび割れ幅が0.1mm以上で、ハンマ等で打診して周辺のモルタルに浮きがないことを確認




探触子に接触媒質を塗布し、近傍健全部に探触子を押し当てる



画面指示に従って校正を実施：10秒程度
 (この時、モルタルの厚さを測定している)



探触子に接触媒質を塗布し、ひび割れを挟んで探触子を押し当てる



画面指示に従ってキー操作、2～3秒程度で判定



モルタル内にひび割れが止まっていたら『OK』、
 ひび割れが軸体内部まで達していれば『NG』を
 表示

外壁仕上げモルタルの厚さ測定

Thickness measurement of Exterior wall finishing mortar

超音波法によるモルタル厚さ測定

既存コンクリート構造物の外壁補修工事において、アンカーピンや接着剤を使って仕上げモルタルとコンクリート躯体を確実に定着させるには、モルタルの厚さを知ることが重要です。

本手法は、コンクリート表面に施工されたモルタル仕上げ部の厚さを、超音波法により非破壊で測定します。測定は、モルタル表面から超音波を入射し、モルタル底面とコンクリート表面の境界から反射されるエコーを受信することでモルタル厚さを測定しています。

モルタル厚さの測定範囲は10mm～50mm、凹凸の少ない塗装面やタイル仕上げ面（タイル+モルタル）での測定も可能です。




装置構成

上記原理を用いたモルタル厚さ測定には、専用の装置を使用します。



左：モルタル厚さ測定装置(UI-27LF)
右：探触子

モルタル厚さの超音波波形



家屋調査

House Investigation

家屋調査の概要

公共工事や民間工事（建築・解体工事・上下水道）などの、さまざまな工事においては、振動の発生や地盤の変動などで、近隣家屋に影響を招くことがあります。その為、工事を行う際の近隣対策の一つとして家屋調査があります。

家屋調査は第三者が、工事により影響を受ける可能性があると思われる、敷地内（住居内外部や、駐車場、埠等の工作物）が対象となります。

事前調査

建物や工作物の現状を正確に把握するために、写真撮影します。
外部は勿論ですが、所有者様・使用者様の了解を得た上で建物内部の調査も行います。

経年変化も含めた現状の様子、亀裂や隙間、破損等の幅や長さ、また、漏水状況や建具の不具合、現状での建物の傾きや沈下状況等、写真撮影とともに計測し記録します。

事後調査

事前調査と同様に、各所の現状を写真撮影します。
事前調査での記録と対比し、現状の様子、亀裂や隙間、破損等の幅や長さ、また、漏水状況や建具の不具合等、また、現状での建物の傾きや沈下状況等、写真撮影とともに影響の有無を記録します。



この事前調査・事後調査によって、工事前からの損傷であるのか、工事の影響による損傷であるのかなどを判断します。

参考写真

